

Parameter	Min-Max	Arian Default	Basic	Advance	Full
A01	0-7	0	ü	ü	ü
A02	0-1	1		ü	ü
A03	0-8	3		ü	ü
A04	0-3999	0		ü	ü
A05	0-3	0		ü	ü
A06	0-1(load default does not affect on this parameter)	1	ü	ü	ü
A07	0-1	0			
A08	150-510	400.0		ü	ü
A09	0-15	15		ü	ü
A10	150-510	380.0	ü	ü	ü
A11	50-400	50.00		ü	ü
A12	0.1-510	400.0	ü	ü	ü
A13	0.2-400	50.00		ü	ü
A14	0.2-50	3.00	ü	ü	ü
A15	0.1-400	35.0	ü	ü	ü
A16	0.2-10	0.50	ü	ü	ü
A17	0.1-100	30.0	ü	ü	ü
A18	0.5-10	3.0	ü	ü	ü
A19	0.1-10	1.8	ü	ü	ü
A20	0-3	1.5	ü	ü	ü
A21	0-3	1.0	ü	ü	ü
A22	0-3	1.5	ü	ü	ü
A23	0-3	1.0	ü	ü	ü
A24	0-1	0.4	ü	ü	ü
A25	0-3	0.4	ü	ü	ü
A26	0-3	1			
A27	0-400	5.00		ü	ü
A28	0-400	7.00	ü	ü	ü
A29	0-400	5.00		ü	ü
A30	0-400	15.00	ü	ü	ü
A31	0-400	5.00		ü	ü
A32	0-400	50.00	ü	ü	ü
A33	0-50	5.00			
A34	0-50	6.00			
A35	0-100	100			
A36	0-100	0			
A37	0-400	0.00			
A38	0-400	0.00			
A39	0-25	1.00			
A40	0-3	0			
A41	0.1-100	35.0	ü	ü	ü
A42	0.1-400	40.0	ü	ü	ü
B01	0-26	1	ü	ü	ü
B02					
B03					
B04					
B05					

تاریخ: 1395/05/05

3VER 0

<b>B07</b>	2-27	22	ü	ü	ü
<b>B10</b>	0-20	10	ü	ü	ü
<b>B11</b>	0-20	10	ü	ü	ü
<b>C01</b>	1-9	3	ü	ü	ü
<b>C09</b>	0-100	50	ü	ü	ü
<b>C10</b>	0-10	0.7	ü	ü	ü
<b>C11</b>	0-10	0.8	ü	ü	ü
<b>C13</b>	0-65.530	0.964	ü	ü	ü
<b>C15</b>	0-9.9	0.0	ü	ü	ü
<b>C18</b>	10-200	12.0	ü	ü	ü
<b>C19</b>	0-4	4	ü	ü	ü
<b>F07</b>	0-1	1	ü	ü	ü
<b>F16</b>	0-2 <sup>(1)</sup>	1		ü	ü
<b>F20</b>	0-1	1		ü	ü
<b>F21</b>	0-50	0		ü	ü
<b>F27</b>		25			
<b>F29</b>		30			

توجه: بقیه مقادیر که در اینجا ذکر نشده اند همان مقادیر Default شرکت ARCO میباشد.